

64A - Szupergyors faragasztó

Termékleírás

64A - Szupergyors faragasztó egy használatra kész, ultragyorsan száradó, PVAc alapú faragasztó.

Tulajdonságok

- Könnyen alkalmazható
- Gyors száradás
- Nagy tapadási szilárdság
- Kötés után áttetsző

Alkalmazások

- Az összes közös fa csatlakozás ragasztása
- Papírtérmékek ragasztása
- Fa, deszka, forgácslap, furnér ragasztása
- Összeszerelés ragasztás puha fa
- Építési kötések, például horgony- és íncsuklók, lyukasztók stb.




Műszaki adatok

Bázis	PVAc
Állag	Nagyon viszkózus folyadék
Kötési rendszer	Fizikai szárítás
Sűrűség	ca. 1,10 g/ml
Viszkozitás	15.000 mPa.s - 20.000 mPa.s
Nyitott idő	ca. 5 percek
Kiadósság	80 - 140 g/m ² teljes felületen ragasztás 160 - 180 g/m ² összeszerelés alatt
Alkalmazási hőmérséklet	5°C - 30°C
Tartóssági osztály (EN 204)	D2
Min. filmképződési hőmérséklet (MFFT)	6°C
pH-szint	ca. 5
Préselési nyomás	1 kg/cm ² - 2 kg/cm ²
Préselési idő	Legalább 30 percek
Szárazanyag tartalom	ca. 50%

Lábjegyzet: a párolgási idő, a nyitott idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az alapfelület típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
Az anyagoknak simának és jól illeszkedőnek, valamint tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük.
- Felület előkészítése
Enyhe csiszolás javíthatja a tapadást.



64A - Szupergyors faragasztó

■ Felület típusok

64A - Szupergyors faragasztó jól tapad a következő felületekhez: sok nem porózus és porózus felület, például fa, karton, laminált padló stb.. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.

Alkalmazási mód

■ Alkalmazás

hordja fel a ragasztót egy finom fogú fésű vagy ecset segítségével az egyik ragasztandó anyagra. Illessze össze az alkatrészeket, és préselje a Legalább 30 percek. Préselési idő: adott esetben. A kikeményedési idő erősen függ a felhasznált fa fajtájától, a hőmérséklettől, a ragasztó mennyiségétől és a ragasztandó anyagok porozitásától.

■ Tisztítás

Kikeményedés előtt a 64A - Szupergyors faragasztó vízzel eltávolítható nem porózus anyagokról vagy szerszámokról. A kikötött terméket csak mechanikusan lehet eltávolítani.

■ Javítás

Javítás saját anyagával.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.

Csomagolás/Logisztika

Kiszerezés: Különböző méretekben kapható. Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy érdeklődjön a Soudal képviselőjénél. Szavatossági idő: 24 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolva.

Megjegyzések

- Bizonyos típusú tölgy és trópusi fa ragasztásakor előfordulhat elszíneződés.
- 64A - Szupergyors faragasztó nem szabad hígítani.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és alkatrészek sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.

Műszaki adatlap

64A - Szupergyors faragasztó Master Code: 9900031

Felülvizsgálva: 13-08-2026

Oldal: 2 - 2

Soudal Magyarország Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2 (Budaörsi Ipari Park 1. - Soudal épület)

+32 (0)14.42.42.31

www.soudal.com

betfold@soudal.hu